



注：0.5mT磁场控制区域，带心脏起搏器、胰岛素泵和其他金属在体内的病人，请勿进入。

氦气排放区域
必须在失超管墙
外设置防护栏和警告标志，
防止意外冻伤。

客户确认此布局为最终方案。

签章：

日期：

客户确认设备所在区域承重
满足设备要求。

签章：

日期：

图号：
20190426B

绘图专员：
Grace Ge

项目号：

绘图审核：
Grace Ge

比例：
1:50

日期：
20190426

项目经理：
刘国华

TEL：
18998292660

Ingenia 3.0 CX
广东省妇幼保健院

PHILIPS

A1

1/2

2018.08.01